



СМУП «ТСП»

Почтовый адрес Предприятия: 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, а/я 288/5
Место нахождения Предприятия: 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10
телефон 8 (81369) 2-33-56, факс 8 (81369) 2-33-56, E-mail: tsp@bor.net

ИНН 4714014006, КПП 471401001, ОГРН 1024701760093
р/с 40602810301000006707 в Сосновоборском филиале Банка «Таврический» (ОАО) г. Сосновый Бор,
к/с 30101810300000000748, БИК 044106748
р/с 40702810555360176341 в ОСБ 8172 г. Сосновый Бор, в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653,
ОКПО 55150471, ОКАТО 41454000000, ОКОГУ 49007, ОКВЭД 40.30.14

«Отзыв о продукции»

Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» в сотрудничестве с ООО «ИНРУСКОМ» приступило к реализации собственной программы оснащения парка специальных передвижных мастерских для обслуживания и ремонта тепловых сетей города Сосновый Бор Ленинградской области. Совместными усилиями специалистов обоих предприятий были выработаны технические решения для реализации данного проекта.

Целями создания спецавтомобиля послужили принципы изменения культуры труда и повышения эффективности деятельности наших подразделений за счет использования более технологичной техники. В качестве базового шасси была выбрана платформа FORD TRANSIT с установленным кунгом, внутри которого необходимо было разместить необходимое технологическое оборудование.

ООО «ИНРУСКОМ», проведя своими силами конструкторскую разработку специализированного автомобиля, представила подробное техническое решение и коммерческое предложение по реализации проекта дооборудования фургона. Были учтены все наши пожелания к оснащению автомастерской в соответствии с технологическими потребностями. Для этого был применен специально подобранный набор модульной стеллажной системы западногерманской фирмы SORTIMO.

Работы были проведены в оговоренные сроки. Качество выполненных работ полностью удовлетворило нашим ожиданиям. Автомастерская сразу же была пущена в эксплуатацию на линию для производства текущих работ.

Использование подобной техники должно резко увеличить производительность труда за счет мобильности и новейшего технического оснащения выездных бригад, а также снизить издержки из-за простоев и затрат на ремонт базового автомобиля и технологического оборудования. Немаловажным является и тот факт, что ООО «ИНРУСКОМ» готово осуществлять сервисное обслуживание и ремонт элементов автомастерской на своей базе, что снимает с эксплуатирующей организации ряд вопросов о необходимости самостоятельного осуществления данных работ.

В настоящий момент СМУП «ТСП» приняло решение продолжить сотрудничество с ООО «ИНРУСКОМ» и заключило договор на дооборудование следующего спецавтомобиля с рядом дополнительных усовершенствований.

Директор СМУП «ТСП»

Г.В.Марков

Исп. Шахова И.К
Т.8-81369-2-31-87

